
ZAŁĄCZNIK NR 1

DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Fotografika budynku



fot. nr 1 Fragment elewacji południowo – zachodniej.



fot. nr 2 - Fragment elewacji południowo zachodniej – wejście główne do budynku.



fot. nr 3 - Elewacja południowo – wschodnia.



fot. nr 4 - Elewacja północno – wschodnia.



fot. nr 5 - Elewacja północno – zachodnia.



fot. nr 6 - Kocioł olejowy usytuowany w piwnicy.



fot. nr 7 - podłoga, ściany i strop piwnic.



fot. nr 8 - Strop parteru.



fot. nr 9 - Fragment poddasza użytkowego oraz ściana działowa na piętrze.



fot. nr 10 - połąć dachowa w pomieszczeniu muzealnym.



fot. nr 11 - Grzejnik żeberkowy żeliwny.



fot. nr 12 - Więźba i strop nad 1. piętrem w starej części budynku.



fot. nr 13 - Więźba i strop nad ostatnią kondygnacją nowszej części budynku.



fot. nr 14 - Część komina na poddaszu w nowszej części budynku.



fot. nr 15 - Pokrycie dachowe nowszej części budynku.



fot. nr 15 - Pokrycie dachowe starszej części budynku.



fot. nr 16 - Istniejąca dachówka ceramiczna i instalacja odgromowa.



fot. nr 17 - Komin wraz z obróbką blacharską wokół.



***fot. nr 18** - Wiatrownica, podbitka, rynna oraz rura spustowa.*

opracował:

inż. MARIAN BUBROWSKI

nr upr. SUW/50/98